



Senago, 24 Settembre 2015

Al Comune di Senago
Ufficio **R**elazioni con il **P**ubblico

postacertificata@comune.senago.legalmail.it

Al **Responsabile della Trasparenza** -
Segretario Generale del Comune di Senago
Dott. **Norberto Zammarano**

Al Difensore Civico Regionale della Lombardia
Via F. Filzi, 22
20124 Milano
difensore.regionale@pec.consiglio.regione.lombardia.it
dott.ssa Francesca Bertolami

All'Assessore Ecologia – SUAP – Servizi Cimiteriali – **Viabilità** – Verde Pubblico
Sig. Marco Campagner

All'Assessore **Servizi Sociali** – Pubblica Istruzione – Attività Socio-Sanitarie
Prof. Maria Grazia Deponti

All'Assessore Servizi Biblioteca e Cultura – Politiche Ambientali – Personale – **Trasparenza e Partecipazione**
Sig. Domenico Silipigni

All'Assessore Sportello Unico Edilizia – **Manutenzione e Lavori Pubblici** - Patrimonio
Sig. Elia Zoani

A tutti i **Consiglieri Comunali**

Polizia Municipale di Senago
Sede: Villa Sioli - Via San Bernardo 7
20030 – Senago MI
poliziamunicipale@comune.senago.mi.it

Associazione Luca Coscioni, via di Torre Argentina, 76 - 00186 Roma, Italia.
Tel. 06 689 79 286, Fax. +39 06 23 32 72 48
Email info [at] associazionelucacoscioni.it
Posta Certificata: associazionelucacoscioni [at] pec.it

Sedi territoriali **dell'Associazione Luca Coscioni**
Lombardia **Milano** Tel.: 02 450 75 368, Fax: 02 479 51 251
sede.milano@associazionelucacoscioni.it

Alla **Provincia di Milano**
Area Infrastrutture e Mobilità
Massimo Co'
Corso di Porta Vittoria,27 – 20122 Milano
Telefono 02.7740.4282 - 5434
Fax 02.7740.5435
E-mail: m.co'@provincia.milano.it
PEC: protocollo@pec.provincia.milano.it

Settore Pianificazione Territoriale e Programmazione delle Infrastrutture
Viale Piceno, 60
20129 MILANO (MI)
Arch. Marco Felisa
Responsabile Servizio Azioni per la sostenibilità ambientale
m.felisa@provincia.milano.it

All'Organismo Indipendente di Valutazione – O.I.V.
Dott.ssa **Elisabetta Pandolfo**
Recapiti: Tel. 02-8692667 / 346-0688592 Mail: pandolfo@dasein.it pandolfo@dasein.it
c/o DASEIN s.r.l.
sede legale: Lungo Dora Colletta, 81
10153 TORINO
posta certificata: dasein@legalmail.it
Sede operativa: Via Duccio di Boninsegna, 21/23 – 20145 MILANO

e pc **Autorità Nazionale Anticorruzione**
c/o Galleria Sciarra
Via M. Minghetti, 10 - 00187 Roma
Centralino: 06/367231
Fax 06 36723274
Casella istituzionale di posta elettronica certificata (PEC): protocollo@pec.anticorruzione.it

Oggetto: Marciapiede ristretto da muro di recinzione via Volta 52/54

Con riferimento alla vostra del 18/09/2015 n° 22436, abbiamo effettuato un sopralluogo facendo delle semplici misurazioni rilevando in 3 punti il dato numerico (di cui alleghiamo parte della documentazione fotografica foto 1 e foto 2).

Questi rilievi contraddicono ciò che affermate, ovvero che la distanza tra il muro e il cordolo sia 90 cm, in realtà la distanza tra il muretto e il cordolo è di 87,5 cm.

Siamo disponibili in qualsiasi momento ad effettuare un rilevamento congiunto a suffragio di ciò che affermiamo.

Inoltre abbiamo riscontrato altre anomalie in riferimento a quel breve tratto:

- Subito dopo l'ostacolo in questione risulta esserci un palo dell'illuminazione in mezzo al marciapiede in oggetto, passaggio limitato al di sotto dei 90 cm e non facilmente superabile da chi utilizza una sedia a rotelle o a problemi a deambulare.
(foto 3)

E-mail: info@senago5stelle.it
Sito Web: www.senago5stelle.it
Pec: senago5stelle@pec.it
Segr.Tel.: **02.87187137**
Facebook/Twitter: **Senago5Stelle**

- Subito dopo ancora risulta esserci una fermata del Bus con relativo pannello pubblicitario che ostruisce quasi totalmente il passaggio di un pedone, agile nei suoi movimenti, praticamente impossibile da superare per chi è meno fortunato o costretto su una sedia a rotelle. **(foto 4)**

Questo dimostra che sia nell'esecuzione passata e nel successivo rifacimento a causa dell'urto di un autoveicolo, non sono state rispettate le norme vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche come da Voi addotto.

Tra l'altro sembrerebbe che le due abitazioni abbiano ristrutturato il confine di proprietà intorno agli anni 2000, di cui il muretto in questione ne delimita il confine, perciò con relative autorizzazioni.

La situazione è decisamente aggravata dalle due successive segnalazioni. Nella segnalazione in merito al cartellone pubblicitario si fa presente che una persona in alcune situazioni è addirittura costretta a scendere dal marciapiede, chi invece è più sfortunato questo lusso di scendere così agevolmente dal marciapiede non può permetterselo.

Rileviamo perciò che gli spazi così autorizzati, non siano conformi alle norme vigenti in materia, chiediamo perciò che l'Amministrazione intervenga al più presto a ripristinare, con buon senso, quelle che sono le esigenze dei cittadini più svantaggiati sia per il caso sottoposto all'attenzione così come in numerosi altri casi che persistono sul territorio comunale e che sicuramente non mancheremo di segnalarvi.

Foto 1



Foto 2



Foto 3




Foto 4



In attesa di un Vostro sicuro riscontro, Ringraziandovi anticipatamente.

Distinti Saluti

Titolare dell'osservazione
Per il MoVimento 5 Stelle Senago
Gianfranco De Serio