

c o m u n e d i
SENAGO



Settore Servizi Territoriali
Sportello Unico Edilizia

Anno	Titolo	Classe	Fascicolo
2016	06	03
N° 38.17.....		Data 18.2.16	

Responsabile del provvedimento: Arch. Maurizio Donadonibus
Responsabile del procedimento: Geom. Walter De Bortoli
Esecutore del procedimento: Sig.ra Ida Donvito

Al Movimento 5 stelle Senago
c.a. De Serio Gianfranco
Pec:senago5stelle@pec.it

Al Responsabile della Trasparenza
Segretario Generale del Comune di Senago
Dott. Norberto Zammarano
SEDE

Al Sindaco
Lucio Fois
SEDE

Polizia Locale
Via San Bernardo 7
20030 – Senago (MI)

Alla Dott.ssa Francesca Bertolami
Difensore.regionale@pec.consiglio.regione.lombardia.it

E p.c. ANAC
protocollo@pec.anticorruzione.it

Commissione per l'accesso ai
documenti amministrativi
c/o Presidenza del Consiglio dei Ministri
commissione.accesso@mailbox.governo.it

Alla Giunta Comunale
SEDE

Al Consiglio Comunale
SEDE

Settore Servizi Territoriali
Sportello Unico Edilizia

Oggetto: Restrizione marciapiede di Via Volta nei pressi del civico 54.

Con riferimento alla nota presentata in data 23 Luglio 2015, protocollata al n° 18 543, richiamata la precedente nostra nota del 18/09/2015, prot. n° 22 436, e i due successivi solleciti del Difensore Civico Regionale, registrati al protocollo n° 28 228 in data 19 Novembre 2015 e al protocollo n° 829 in data 14 Gennaio 2016, si precisa quanto segue.

In riferimento alla restrizione del marciapiede descritto in oggetto, si sottolinea che lo stato di fatto rilevato sul posto, a seguito di sopralluogo effettuato in data 3 febbraio 2016, risponde a quanto autorizzato con Pratica Edilizia N. 193/94.

Nella Pratica succitata, la larghezza del marciapiede, misurata nel punto più stretto, risulta essere 90 cm. per la sola profondità del pilastro esistente, di circa 40 cm.

Dal rilievo effettuato in loco, si è potuto accertare che la larghezza netta del marciapiede, sempre in corrispondenza del suddetto pilastro, risulta essere di 90 cm., ad eccezione della porzione posta da terra fino a 30 cm. circa, che invece, risulta avere una larghezza netta variabile da 88 cm. a 89 cm., in quanto è stata effettuata una zoccolatura con intonaco di cemento che sporge 1 - 2 cm. dal pilastro medesimo.

Come già anticipato verbalmente nell'incontro avuto con i Sigg. Eugenio Galletti e Gianfranco De Serio, avvenuto il 4 Febbraio 2016, alle ore 18,00, nel palazzo Comunale, il percorso per i soggetti diversamente abili è comunque garantito percorrendo il marciapiede posto sul lato Nord della Via Volta fino al passaggio pedonale posto dopo il civico 54, e quindi percorrendo poi il marciapiede Sud della medesima Via Volta verso Est.

Durante il sopralluogo, si è accertato, altresì, che esisteva un pannello sul lato Est della pensilina di attesa dell'autobus, posto sul marciapiede Sud della Via, che ostruiva il passaggio sul marciapiede e risultava essere pericoloso in quanto non saldamente fissato alla struttura. Il giorno stesso, il Comune, ha provveduto ad intimare, alla Società che gestisce la linea dell'autobus pubblico, la rimozione del suddetto manufatto, al fine di eliminare lo stato di pericolo e di ripristinare il passaggio sul marciapiede.

Distinti saluti.

Il Responsabile del procedimento

Geom. Walter De Bortoli

Walter De Bortoli



**Il Responsabile del Settore
Servizi Territoriali**

Arch. Maurizio Donadonibus

Maurizio Donadonibus