



Qualche ente pubblico ha controllato
Quartiere Mascagni – Aree nel Parco delle Groane
Potenziale danno ambientale

Senago, 28 giugno 2017

Al Comune di Senago
Ufficio Relazioni con il Pubblico
postacertificata@comune.senago.legalmail.it

Alla Signora Sindaco
del Comune di **Senago**
gent.ma **Magda Beretta**

Al Responsabile della Trasparenza -
Segretario Generale del Comune di Senago
Dott. **Norberto Zammarano**

Al Responsabile del Settore Servizi Territoriali
arch. Maurizio Donadonibus

Al Comandante della Polizia Locale
Via S. Bernardo, 7 - 20030 Senago (MI)
poliziamunicipale@comune.senago.mi.it

Al Comandante: Gen. B. spe RFI Simonetta DE GUZ
Comando Regione Carabinieri Forestale Lombardia - Milano
Indirizzo: Via Vitruvio, 43
TELEFONO : 02 6709476-7-8-9
FAX: 02 6694418
Posta Elettronica Certificata: coor.lombardia@pec.corpoforestale.it

ARPA
Via Rosellini, 17 - 20124 Milano
arpa@pec.regione.lombardia.it

A.R.P.A. - Dipartimento di Milano :
dipartimentomilano.arpa@pec.regione.lombardia.it

ASL MILANO1
Dipartimento di Prevenzione Medica
U.O.C. Servizio Igiene e Sanità Pubblica
Settore Igiene Edilizia
Via Spagliardi, 19
20015 Parabiago MI
Tel. 0331.498.501/502
e-mail: dipartimento.prevenzione@aslmi1.mi.it

U.O.T. Igiene Pubblica 1 (zone territoriali 1-2-3)
Via Statuto,5 Milano (20121) - Tel: 02/85789581/9587 - Fax: 02/85789582
E-mail: SSUOTerritoriale1@ats-milano.it

ATS Milano Città Metropolitana
Servizio Salute e Ambiente - Tel:02/85789556-9557
Via Statuto, 5 – 20121 Milano
E-mail: saluteambiente@ats-milano.it

SISP - U.O. Igiene e Sanità Pubblica - Garbagnate Milanese
SPRESAL - Prevenzione salute luoghi di lavoro - Garbagnate Milanese
protocollo.generale@pec.asst-rhodense.it

Regione Lombardia

D.G. Territorio, Urbanistica e Difesa del Suolo

U.O. Difesa del Suolo Piazza Città di Lombardia - 20124 Milano MI
territorio@pec.regione.lombardia.it

Regione Lombardia

D.G. Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile

U.O. Valutazioni di impatto ambientale e sviluppo sostenibile
Piazza Città di Lombardia - 20124 Milano MI
ambiente@pec.regione.lombardia.it

Territorio, Urbanistica e Difesa del suolo Regione Lombardia

Pec: territorio@pec.regione.lombardia.it

ASST OVEST MILANESE E RHODENSE

SISP - U.O. Igiene e Sanità Pubblica - Garbagnate Milanese

SPRESAL - Prevenzione salute luoghi di lavoro - Garbagnate Milanese
protocollo.generale@pec.asst-rhodense.it

Comune di Milano

D.G. Mobilità, Trasporti e Ambiente

P.zza del Duomo, 21 - 20122 Milano MI
attuazionepoliticheambiente@cert.comune.milano.it

Al Consorzio Parco delle Groane

Pec: [protocolloparcogroane @ promopec.it](mailto:protocolloparcogroane@promopec.it);

E p.c.: - A tutti i **Consiglieri Comunali del Comune di Senago**

postacertificata@comune.senago.legalmail.it

- Ai **Consiglieri Regionali della Lombardia**
del Gruppo Movimento 5 stelle

Via Fabio Filzi, 22 -20124 MILANO
e-mail: movimento5stelle@consiglio.regione.lombardia.it
movimento5stelle.lombardia@pec.it

Alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi c/o Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo - Via della Mercede, 9 - 00187 Roma
Telefono: 06.6779.6700 Fax: 06.6779.6684
Email: commissione.accesso@mailbox.governo.it

Autorità Nazionale Anticorruzione

c/o Galleria Sciarra
Via M. Minghetti, 10 - 00187 Roma
Centralino: 06/367231
Fax 06 36723274
Casella istituzionale di posta elettronica certificata (PEC): protocollo@pec.anticorruzione.it

Al Comando Provinciale Milano

Via Messina, 35/37 - 20100 Milano (MI)
TEL: 02.31901
Email PEC: com.milano@cert.vigilfuoco.it
Email PEC (Uff. Prevenzione Incendi): com.prev.milano@cert.vigilfuoco.it

Alla Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica

Ufficio di Coordinamento autorizzazioni, notifica e controllo - Vicario del Direttore Centrale
prev.coordinamento@cert.vigilfuoco.it
prev.autorizzazioni@cert.vigilfuoco.it

Oggetto: **Reiteriamo - Qualcuno degli enti in indirizzo è intervenuto** con un'ispezione e/o eventuale intervento di messa in sicurezza (**probabile danno all'ambiente – terreno inzuppato di sostanza oleosa**) area collocata nel territorio del comune di Senago. *Siamo nel Parco Regionale delle Groane in località quartiere Mascagni – fondo chiuso sterrato dopo dissuasore metallico (catena metallica) collocato al termine della via Neruda.*

Posizione dell'area - dati *Catastali*: **identificati al Foglio 17 Mappali 253 - 254.**
Qualcuno è intervenuto visto la possibile pericolosità per l'ambiente e la falda acquifera.

Premesso

Abbiamo già segnalato e richiesto l'intervento delle autorità preposte al controllo dell'ambiente con diverse nostre richieste di ispezione ed eventuale intervento di messa in sicurezza, inoltrate a mezzo PEC in data 7 e 18 giugno 2017 [**ns. rif.: 2017_06_07_055_Territorio # 2017_06_18_057_Territorio # 2017_06_18_057-[58] Territorio # 2017_06_18_059_Territorio**].

Non abbiamo avuto, a oggi nessuna risposta da parte del nostro comune, quale ente più prossimo ai luoghi da noi segnalati e tutore per l'incolumità pubblica e del territorio, ma nessuna risposta è arrivata da altri enti in indirizzo.


Pensiamo che la situazione segnalata sia di vecchia data, il che non ci consola.

Probabile

SVERSAMENTO SU TERRENO

Il compito del personale ARPA (altro ente idoneo) è di identificare la natura della sostanza sversata e la sua pericolosità, fornire indicazioni per circoscrivere la zona e inertizzare la sostanza ed infine stimare la contaminazione delle diverse matrici.

Localizzazione



Immagini



*Immagine 1 - scattata martedì 7 giugno 2017
Vasca-cisterna + liquidi dispersi nel terreno*

Qualche ente pubblico ha controllato
Quartiere Mascagni – Aree nel Parco delle Groane
Potenziale danno ambientale



*Immagine 2 - scattata martedì 7 giugno 2017
Vasca/cisterna / liquidi dispersi/ misto macerie/ misto materiali vari*



*Immagine 3 - scattata martedì 7 giugno 2017
Vasca/cisterna / liquidi dispersi/ misto macerie/ misto materiali vari*

Chiediamo

(visto il tempo trascorso e la probabile gravità:
secondo le proprie competenze ai diversi enti in indirizzo)

- 1) E' stato fatto un primo sopralluogo (vedere mappa riportata sopra).
- 2) **La gravità della contaminazione.**
- 3) **Sono stati fatti dei prelievi a campione delle terre inzuppate dalla sostanza oleosa.**
- 4) **Verranno eseguiti dei carotaggi per verificare quanto in profondità è arrivato il liquido puzzolente.**
- 5) Qualcuno è a conoscenza di chi sia intervenuto nell'azione di asportare il primo strato di materiale inquinato;
- 6) Da quale ente è stato autorizzato;
- 7) Dove è stato trasportato/smaltito il materiale da lì asportato;
- 8) Vi è una documentazione che ha registrato tutte le fasi: autorizzazione-trasporto-smaltimento-permessi;
- 9) Siete a conoscenza di chi abbia steso i teli in polipropilene sopra le aree contaminate;
- 10) Se non si è ancora intervenuti, in qualità di enti statali, vi preghiamo di farlo presto, poiché la situazione a nostro avviso non sembra bellissima, come già scritto nelle immediate vicinanze si può già sentire il forte "odore" di sostanze aromatiche simili a gasolio o derivati del petrolio;
- 11) Quello che anche ci preoccupa è la quantità di liquido che si è potuta disperdere nel sottosuolo, visto che il serbatoio era completamente circondato dal liquido "puzzolente" (ora parzialmente rimosso).

In attesa di un vostro sicuro e cortese riscontro, Vi ringraziamo anticipatamente.

Distinti saluti

Titolare dell'osservazione
Per il Movimento 5 Stelle Senago
Mirko Albergo